

ACVATIX™

Elektrohydraulické pohony pro ventily

SKB...

**se zdvihem 20 mm**

- SKB32.. Provozní napětí AC 230 V, 3 bodový řídící signál
- SKB82.. Provozní napětí AC 24 V, 3 bodový řídící signál
- SKB6.. Provozní napětí AC 24 V
 - Řídící signál DC 0...10 V, 4...20 mA nebo 0...1000 Ω
 - SKB62/MO RS-485 pro Modbus RTU komunikaci
 - Volba průtokové charakteristiky, zpětná vazba od polohy, kalibrace zdvihu, LED indikace stavů, vynucené řízení
 - SKB62UA navíc změna směru chodu, omezení zdvihu, sekvenční řízení s nastavitelným počátkem a pracovním rozsahem, spolupráce s protimrazovou ochranou QAF21.. a QAF61..
- Přestavná síla 2800 N
- Verze s nebo bez zpětné pružiny
- Pro přímou montáž na ventily; bez nutnosti přizpůsobení
- Ruční ovládání se zobrazením polohy
- Volitelné rozšíření o pomocné kontakty, potenciometr, vyhřívání vřetene a mechanické obrácení směru chodu
- SKB..U mají UL-certifikát




Použití

Pro řízení 2cestných a 3cestných ventilů Siemens, typ VVF.., VVG.., VXF.. a VXG.. se zdvihem 20 mm jako regulační a uzavírací ventily pro otopné, větrací a klimatizační systémy.

Konstrukce

Funkce elektro-hydraulických pohonů



Otevírání ventilu

Čerpadlo [6] tlačí olej ze sací komory [3] do tlakové komory [8], čímž se posouvá tlakový válec [2] dolů. Vřeteno ventilu [11] se zasouvá a ventil otevřívá. Současně se vratná pružina [4] stlačuje.

Uzavírání ventilu

Sepnutí solenoidového ventilu [5] umožní, aby se olej z tlakové komory vrátil zpět do sací komory. Stlačená vratná pružina posouvá válec nahoru. Vřeteno ventilu se vysouvá a ventil zavírá.

Ruční ovládání

Vyklopte páku, aby otvor s ukazatelem byl odkrytý. Otáčením páky proti směru hodinových ručiček, posunujte tlakový válec směrem dolů. V otvoru ukazatele se obieví stupnice zobrazující zdvih.

Při ručním ovládání může řídící signál na Y nebo Z otevřít ventil více, ale nemůže ho posunout zpět do pozice 0 % zdvihu ventilu. Pro udržení ručně nastavené pozice, odpojte napájení nebo odpojte řídící signál Y a Z. Páku ponechte vyklopenou s viditelným otvorem ukazatele.




Poznámka: Pokud má být regulátor po delší dobu v režimu ručního ovládání, doporučujeme nastavit polohu pohonu ručně na pohonu. To zajistí, že pohon zůstane ve své poloze po celou dobu.

Pozor: Nezapomeňte ruční ovládání pohonu vrátit do polohy pro automatický provoz, když regulátor vracíte zpět do provozu automatického řízení.

Automatický provoz	Pro automatický provoz otočte mechanismus ručního ovládání ve směru hodinových ručiček až na doraz. Tlakový válec se posune vzhůru do polohy 0% zdvihu ventilu. Stupnice zmizí z otvoru ukazatele. Poté lze páku překlopit zpět.
Minimální objemový průtok	U aplikací, které vyžadují minimální průtok, lze minimální zdvih > 0% nastavit ručním ovládáním.
SKB32..	Pohon je řízen 3bodovým signálem přes svorku Y1 nebo Y2 a vyvíjí požadovaný zdvih, který se přenáší na vřeteno ventilu:
SKB82..	
3bodový řídící signál	<ul style="list-style-type: none"> • Napětí na Y1: Válec se vysunuje Ventil otevřívá • Napětí na Y2: Válec se zasunuje Ventil zavírá • Žádné napětí na Y1 ani Y2: Válec a vřeteno ventilu zůstávají v příslušné poloze
SKB62..	Pohon je řízen přes svorku Y nebo svorku vynuceného řízení Z. Řídící signál vyvíjí požadovaný zdvih výše popsaným způsobem, který se přenáší na vřeteno ventilu:
SKB60	
Y řídící signál	
DC 0...10 V a/nebo 0...1000 Ω, DC 4...20 mA	<ul style="list-style-type: none"> • Vzrůstající signál Y Válec se vysunuje Ventil otevřívá • Klesající signál Y Válec se zasunuje Ventil zavírá • Konstantní signál Y Válec a vřeteno ventilu zůstávají v příslušné poloze • Vynucené řízení Z viz. popis [→ 8]8
Protimrazová ochrana	Termostat mrazové ochrany je možné připojit k SKB6.. pohonu.
Termostat mrazové ochrany	Doplňkové signály z protimrazové ochrany QAF21.. a QAF61.. vyžadují použití pohonů SKB62UA. Poznámky k nastavení elektroniky jsou v části Elektronika [→ 5].5
	Schéma zapojení s termostatem protimrazové ochrany nebo protimrazovou ochranou jsou uvedeny v části Schémata zapojení [→ 26].26

SKB60¹⁾




- 1 Připojovací svorkovnice
- 2 DIL přepínače
- 3 LED indikace stavů
- 4 Kalibrace zdvihu

¹⁾ Počínaje od výrobní verze ..L

DIL přepínače						
	Směr provozu		Bez signálu (chování při ztrátě řídícího signálu) **	Řídící signál Y Zpětná vazba od polohy U	Průtoková charakteristika	
ON		Opačný chod		Stojí v dosažené poloze		DC 4...20 mA
OFF *		Přímý chod		Zavírá		DC 0...10 V
* Tovární nastavení: všechny přepínače OFF						Vztah mezi řídícím signálem Y a objemovým průtokem
** Platí pouze v případě, že DIL přepínač 3 je ON (řídící signál = DC 4...20 mA)						

SKB60²⁾, SKB62..




- 1 Připojovací svorkovnice
- 2 DIL přepínače
- 3 LED indikace stavů
- 4 Kalibrace zdvihu

²⁾ Do výrobní verze ..K včetně

DIL přepínače					
	Řídící signál Y Zpětná vazba od polohy U			Průtoková charakteristika	
ON		DC 4...20 mA			
OFF *		DC 0...10 V			
*			Vztah mezi řídícím signálem Y a objemovým průtokem		

SKB62UA



- 1 Připojovací svorkovnice
- 2 DIL přepínače
- 3 LED indikace stavů
- 4 Kalibrace zdvihu
- 5 Otočný přepínač UP (tovární nastavení 0)
- 6 Otočný přepínač LO

DIL přepínače								
	Směr provozu		Sekvenční řízení nebo omezení zdvihu	Řídící signál Y Zpětná vazba od polohy U	Průtoková charakteristika			
ON		Opačný chod		Sekvenční řízení Přídavný signál QAF21..../QAF61..		DC 4...20 mA		lin = lineární
OFF *		Přímý chod		Omezení zdvihu		DC 0...10 V		log = rovnoprocentní
*			Vztah mezi řídícím signálem Y a objemovým průtokem					

SKB62/MO

Modbus převodník je na straně pohonu určen pro analogový řídící signál 0...10 V.



Nastavení analogového signálu na pohonu neměňte (přepínač 1 = Off); nelze měnit typ signálu.

Pohony mají z továrny nastavenu rovnoprocentní charakteristiku.



Přepínač DIL (přepínač charakteristiky pohonu) je na "log" (přepínač 2 = Off).

Funkce

Funkce zpětné pružiny


SKB32.51, SKB82.51.. a SKB62.. pohony, které mají bezpečnostní funkci, obsahují solenoidový ventil, který se otevře při výpadku napájení nebo ztrátě řídícího signálu. Zpětná pružina přesune pohon do polohy 0% zdvihu a uzavře ventil.

Kalibrace


SKB60, SKB62.., SKB62/MO

Aby bylo možné určit polohy 0% a 100% zdvihu ventilu, musí se při uvedení do provozu provést kalibrace.

- Pohon SKB6.. je mechanicky spojen s ventilem Siemens.
 - ⚠️ Pohon musí být v „Automatickém provozu“, který umožní kalibraci dosáhnout krajních poloh 0% a 100% zdvihu.**
 - Napájení AC 24 V je připojeno.
 - Kryt svorkovnicové skříně je sejmuty.
1. Zkratujte kontakty kalibrační zdírky (např. šroubovákem) a spusťte kalibraci.
 2. Pohon se pohybuje do polohy 0% zdvihu [1].
 - Ventil zavírá
 3. Pohon se pohybuje do polohy 100% zdvihu [2].
 - Ventil otevírá
 - Změřené hodnoty jsou uloženy
 - Normální provoz:
Pohon se přesune do polohy zdvihu [3] podle hodnoty signálu na Y nebo Z.
LED svítí zeleně, zpětná vazba od polohy U je aktivní, hodnoty odpovídají aktuálním polohám.



LED bliká zeleně, zpětná vazba od polohy U je neaktivní



Trvale rozsvícená červená LED indikuje chybu kalibrace.



LED na kabelovém adaptéru SKB62/MO bliká během kalibrace červeně, protože řídící signál Y a zpětná vazba od polohy U spolu nekorespondují. To je vyhodnoceno jako zaseknutí a proto signalizováno jako chyba.

Kalibrační proces lze opakovat tak často, jak je potřeba.

LED signalizace provozních stavů

SKB60, SKB62.., SKB62/MO

Dvoubarevná LED indikující provozní stav je viditelná po sejmání krytu svorkovnice.

LED signalizace	Funkce	Poznámky, odstraňování poruch
Svítí zeleně	Normální provoz	Automatický provoz; vše je v pořádku.
Bliká zeleně	Probíhá kalibrace	Počkejte na dokončení kalibrace (LED přestane blikat, bude svítit zeleně nebo červeně)
Svítí červeně	Chybná kalibrace zdvihu	Zkontrolujte montáž; znova spusťte kalibraci (zkratováním kalibrační zdírky)
	Vnitřní porucha	Vyměňte elektroniku
Bliká červeně	Ventil je zablokováný	Odstraňte problém, zkontrolujte ventil, znova spusťte kalibraci
Nesvítí	Žádné napájení	Zkontrolujte napájení, zkontrolujte zapojení
	Vadná elektronika	Vyměňte elektroniku

Obecně platí, že dioda LED může indikovat pouze provozní stavy popsané výše (trvale svítit červeně nebo zeleně, blikat červeně nebo zeleně nebo nesvítit).

Vynucené řízení Z

SKB60, SKB62..

Svorka vynuceného řízení Z může být zapojena následujícími způsoby

	Provozy Z				
	Bez funkce	Zcela otevřeno	Uzavřeno	Vynucené řízení 0...1000 Ω	Přídavný signál pouze SKB62UA
Zapojení					
Provoz					
Rovnoprocentní nebo lineární					Rovnoprocentní nebo lineární
<ul style="list-style-type: none"> svorka Z není zapojena zdvih ventilu odpovídá hodnotě signálu na svorce Y 	<ul style="list-style-type: none"> svorka Z propojena s G 	<ul style="list-style-type: none"> svorka Z propojena s G0 	<ul style="list-style-type: none"> svorka Z připojena ke svorce M přes odpor R počáteční poloha při 50 Ω konečná poloha při 900 Ω 	<ul style="list-style-type: none"> svorka Z připojena k R protimrazové ochrany QAF21.. nebo QAF61.. zdvih ventilu odpovídá hodnotě signálu na svorce Y a R(Z) 	



Znázorněné provozní stavy platí pro tovární nastavení «přímý chod»
Hodnota signálu na svorce Y nemá žádný vliv při zapojení svorky Z.

Volba směru provozu

SKB60 (od verze ..L), SKB62UA

- U normálně zavřených ventilů, znamená «přímý chod» to, že při signálu 0 V je ventil zavřený (platí pro všechny Siemens ventily uvedené v tabulce Kombinace zařízení [→ 12]).12
- U normálně otevřených ventilů, znamená «přímý chod» to, že při signálu 0 V je ventil otevřený.



Přímý chod		Opačný chod		Zdvih
Vstup	DC 0...10 V DC 4...20 mA 0...1000 Ω	Vstup	DC 0...10 V DC 4...20 mA 0...1000 Ω	



Funkce mechanické zpětné pružiny se nastavením směru provozu nemění.

Omezení zdvihu a sekvenční řízení

SKB62UA

Nastavení omezení zdvihu	Nastavení sekvenčního řízení
Otočné přepínače LO a UP lze použít pro nastavení spodního a horního omezení zdvihu v krocích po 3% až do maximální hodnoty 45%. 	Otočné přepínače LO a UP lze použít pro nastavení počátečního bodu a pracovního rozsahu sekvence. 

Poloha LO	Spodní omezení zdvihu	Poloha UP	Horní omezení zdvihu	Poloha LO	Sekvenční řízení počáteční bod	Poloha UP	Sekvenční řízení pracovní rozsah
0	0 %	0	100 %	0	0 V	0	10 V
1	3 %	1	97 %	1	1 V	1	10 V *
2	6 %	2	94 %	2	2 V	2	10 V **
3	9 %	3	91 %	3	3 V	3	3 V ***
4	12 %	4	88 %	4	4 V	4	4 V
5	15 %	5	85 %	5	5 V	5	5 V
6	18 %	6	82 %	6	6 V	6	6 V
7	21 %	7	79 %	7	7 V	7	7 V
8	24 %	8	76 %	8	8 V	8	8 V
9	27 %	9	73 %	9	9 V	9	9 V
A	30 %	A	70 %	A	10 V	A	10 V
B	33 %	B	67 %	B	11 V	B	11 V
C	36 %	C	64 %	C	12 V	C	12 V
D	39 %	D	61 %	D	13 V	D	13 V
E	42 %	E	58 %	E	14 V	E	14 V
F	45 %	F	55 %	F	15 V	F	15 V

* Pracovní rozsah QAF21.. (viz. níže)


** Pracovní rozsah QAF61.. (viz. níže)

*** Nejmenší možné nastavení je 3 V; řízení s 0...30 V je možné jen přes Y.

Řízení zdvihu s QAF21.. / QAF61.. přídavným signálem

SKB62UA

Nastavení přídavného signálu			
Pracovní rozsah protimrazové ochrany QAF21.. nebo QAF61.. lze nastavit rotačními přepínači LO a UP.			
Poloha LO	Sekvenční řízení počáteční bod	Poloha UP	QAF21.. / QAF61.. pracovní rozsah
0	→	1	QAF21..
0	→	2	QAF61..



Přehled typů

Typ	Provozní napětí	Řídící signál	Zpětná pružina		Doba přestavení		
			Funkce	Doba	Otevřání	Zavírání	
SKB32.50 ¹⁾	-	AC 230 V	3bodový	-	-	120 s	
SKB32.50/F ^{1), 3)}				ano	10 s		
SKB32.51 ¹⁾				-	-		
SKB32.51/F ^{1), 3)}				ano	10 s		
SKB82.50 ¹⁾				-	-		
SKB82.50U ²⁾		Standardní elektronika	DC 0...10 V 4...20 mA 0...1000 Ω	ano	10 s		
SKB82.51 ¹⁾				-	-		
SKB82.51U ²⁾				ano	10 s		
SKB60 ^{1), 4)}				-	-		
SKB62 ¹⁾				-	-		
SKB62/F ^{1), 3)}	Zdokonalená elektronika	Modbus RTU	-	10 s			
SKB62U ²⁾				10 s			
SKB62UA ^{2), 5)}				10 s			
SKB62/MO ²⁾	S55195-A127	Standardní elektronika					

1) Ověření: CE

2) Ověření CE, UL

3) Pouze pro francouzský trh

4) Vylepšené funkce (od verze ..L): směr chodu, drží polohu při výpadku

5) Vylepšené funkce: směr chodu, omezení zdvihu, sekvenční řízení, přídavný signál






Rozsah dodávky

Pohony, ventily a příslušenství jsou baleny a dodávány zvlášť.

Příslušenství / náhradní díly

Příslušenství

Typ	Koncový spínač	Dvojitý pomocný kontakt	Potenciometr 1000 Ω	Ohřívání vřetene AC 24 V	Mechanický měnič směru chodu
	ASC1.6	ASC9.3	ASZ7.3	ASZ6.6 (S55845-Z108)	ASK51
	Max. 2				
SKB32..	-	Max.1	Max.1	Max.1	Max.1
SKB82					
SKB6..	Max.1	-	-		Max.1

SKB...	ASZ6.6 (S55845-Z108) Ohřívání vřetene <ul style="list-style-type: none">• Pro média pod 0 °C• Montáž mezi ventil a pohon	
	ASK51 Mechanický měnič směru chodu <ul style="list-style-type: none">• 0% zdvihu pohonu odpovídá 100% zdvihu ventilu• Montáž mezi ventil a pohon	
SKB32.. SKB82..	ASC9.3 Dvojitý pomocný kontakt <ul style="list-style-type: none">• Nastavitelné body přepnutí	
	ASZ7.3 Potenciometr <ul style="list-style-type: none">• 0...1000 Ω	
SKB60 SKB62..	ASC1.6 Koncový spínač <ul style="list-style-type: none">• bod přepnutí při zdvihu 0...5%	




ASZ7.3

Pro SIMATIC S5/S7 při použitím zpětné vazby od polohy, doporučujeme pohony se signálem zpětné vazby DC 0...9.8 V.

Signálové špičky, které vznikají v potenciometru ASZ7.3 mohou způsobit chybové hlášení na SIMATICu. To neplatí pro HVAC regulátory Siemens. Důvodem je, že SIMATIC má vyšší přesnost a rychlejší reakci.

Potenciometr lze použít jako dělič napětí ve 3vodičovém zapojení. Pokud je potenciometr napájen přes posuvný kontakt, může to zkrátit životnost potenciometru. Signální špičky, které se vyskytují v tomto zapojení, se během provozu objevují stále častěji a narůstají.



Pro další informace, viz. Technické údaje [→ 19]19

Objednávka (příklad)

Typ / Skladové č. 1)	Popis	Počet kusů
SKB62/MO / S55195-A127	Pohon Modbus RTU	1
ASC1.6	Koncový spínač	1

1) Je-li k dispozici, uveďte skladové číslo.

Náhradní díly

Pohon	Kryt	Ruční ovládání 1)	Třmen	Spojka na vřeteno	Regulační jednotka
SKB32.50, SKB32.50/F				410355768	
SKB32.51, SKB32.51/F				410356058	
SKB82.50				410355768	
SKB82.50U				410356058	
SKB82.51				410355768	
SKB82.51U				410356058	
SKB60				410355768	
SKB62, SKB62/F				410356058	
SKB62U				410355768	
SKB62UA				410356058	
SKB62/MO				410355768	

1) Ruční ovládání modré, s mechanickými díly

Kombinace přístrojů

2cestné ventily VV.. (regulační nebo uzavírací ventily)

Ventil		DN	Tlaková třída PN	k_{vs} [m³/h]	Katalogový list	
VVF21.. ¹⁾	Přírubový	25...80	6	1,9...100	N4310	
VVF22...				2,5...100	N4401	
VVF31.. ¹⁾		15...80	10	1,6...100	N4320	
VVF32..				1,9...100	N4402	
VVF40.. ¹⁾		50	16	1,9...100	N4330	
VVF41.. ¹⁾				19...31	N4340	
VVF45..		15...80		1,6...100	N4345	
VVF42..				1,6...100	N4403	
VVF52.. ¹⁾		15...50	25	0,16...25	N4373	
VVF53...		15...40		0,16...40	N4405	
VVF61..		15...50	40	0,19...31	N4382	
VVF63..		15...50		0,2...36	A6V11459527	
VVG41..	Závitový	15...50	16	0,63...40	N4363	

Přípustné tlakové ztráty Δp_{max} a uzavírací tlaky Δp_s : viz. příslušné katalogové listy ventiliů

1) Ventily se již nedodávají

3cestné ventily VX.. (regulační ventily pro směšování a rozdělování)

Ventil		DN	Tlaková třída PN	k_{vs} [m ³ /h]	Katalogový list
VXF21.. ¹⁾	Přírubový	25...80	6	1,9...100	N4410
VXF22...				2,5...100	N4401
VXF31.. ¹⁾		15...80	10	1,6...100	N4420
VXF32..				1,9...100	N4402
VXF40.. ¹⁾		15...50	16	1,9...31	N4430
VXF41... 1)				1,6...100	N4440
VXF42..		15...80	25	1,6...40	N4405
VXF53...				1,9...31	N4482
VXF61..		15...50	40	0,2...36	A6V11459527
VXF63..				1,6...40	N4463
VXG41..	Závitový				

Přípustné tlakové ztráty Δp_{max} a uzavírací tlaky Δp_s : viz. příslušné katalogové listy ventiliů

¹⁾ Ventily se již nedodávají



Ventily třetích stran se zdvihem 6...20 mm lze pohánět za předpokladu, že jde o ventily "normálně zavřené" a že existuje vhodné propojení ventili a pohonu. Pro SKB32.. a SKB82.. signál Y1 musí být veden přes doplňkový volně nastavitelný koncový spínač (ASC9.3) pro omezení zdvihu.

Kontaktujte místní zastoupení Siemens pro další informace.

Dokumentace

SKB...	Příslušenství	Montážní návod
Montážní návod SKB../SKC..	M3240	74 319 0324 0
		ASC1.6 G4563.3 4 319 5544 0
	74 319 0326 0	ASC9.3 G4561.3 4 319 5545 0
(Návod pro nastavení Standardní elektronika)	ASK51	M4561.6 4 319 5550 0
	ASZ7.3	74 319 0247 0
A5W00027551 (Montážní návod Modbus převodník)	ACT Regulační jednotka	M4568 74 319 0554 0
A6V12057657 (Komunikační profily Modbus)	QAF21..	74 319 0399 0
	ASZ6.6	M4501.1 74 319 0750 0

Související dokumentaci, jako prohlášení o životním prostředí, CE prohlášení, atd., lze stáhnout z adresy:

<http://siemens.com/bt/download>

Bezpečnost

	⚠ VAROVÁNÍ <p>Místní bezpečnostní předpisy Nedodržení místních bezpečnostních předpisů může mít za následek poranění osob nebo poškození majetku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dodržujte místní předpisy a bezpečnostní směrnice.
---	--

	⚠ VÝSTRAHA <p>Předpjatá vratná pružina Při rozebírání pohonu, může dojít k uvolnění silně předpjaté vratné pružiny a způsobit vymrštění dílů do okolí a zranění osob.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nerozebírejte tělo pohonu.
---	--

	⚠ VÝSTRAHA <p>Nebezpečí poranění od rozbité skříně nebo krytu Demontáž pohonu s poškozenou skříní z ventilu, může uvolnit silně předpjatou vratnou pružinu, což může způsobit vymrštění dílů a zranění osob.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIKDY nedemontujte pohon z ventilu. • Demontujte kombinaci ventilu a pohonu jako celek. • Demontáž může provést jen kvalifikovaná osoba. • Zašlete zařízení spolu s protokolem o závadě místnímu zastoupení Siemens na analýzu a likvidaci. • Namontujte řádně nové zařízení (ventil s pohonem).
--	---


	⚠ VÝSTRAHA <p>Nebezpečí popálení od horké konzoly pohonu V topných rozvodech, konzoly pohonů se mohou při provozu ohřát od ventilů. Teplota na povrchu konzoly pohonu může dosáhnout 100 °C. Před provedením servisní činnosti na pohonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypněte čerpadlo a odpojte napájení. • Uzavřete hlavní uzavírací ventil v systému. • Upusťte tlak v potrubí a nechte zcela vychladnout.
---	---

Projektování

Elektrické zapojení provedte v souladu s místními předpisy o elektrických instalacích a dle kapitoly Schéma zapojení [→ 26].26

	POZNÁMKA
	Jištění Nedodržení příslušných předpisů pro jištění kabelů může způsobit nefunkci pojistky. <ul style="list-style-type: none">• Splnění všech platných předpisů pro jištění kabelů musí zajistit provozovatel zařízení.

	⚠️ VÝSTRAHA
	Nebezpečí poranění a vznícení od horkých dílů výrobku U médií s teplotou pod 0 °C udržuje ohřívač vřetena ASZ6.6 vřeteno ventilu bez námrazy. V tom případě, konzola pohonu a vřeteno ventilu nesmí být izolovány, aby se zajistila cirkulace vzduchu. Dotek zahřátých částí bez ochranných pomůcek může způsobit popáleniny. <ul style="list-style-type: none">• Z bezpečnostních důvodů je ohřívač vřetena napájen AC 24 V / 30 W.• Doporučení: pro média nad 140 °C musí být ventil izolován.



Dodržujte dovolené teploty, viz. Použití [→ 2] a Technická data [→ 19].219


Pokud je použit pomocný kontakt, jeho bod přepnutí má být uveden na schématu zařízení.

Každý pohon musí být řízen vlastním regulátorem, viz. Schéma zapojení [→ 26].26

Montáž


Montážní návod 74 319 0324 0 pro instalaci pohonu na ventil a A5W00027551 pro SKB62/MO je přiložen v balení pohonu. Návody pro příslušenství jsou přiloženy u příslušenství (viz. Dokumentace [→ 13]).13

Montážní polohy



Uvedení do provozu

Při uvádění do provozu zkонтrolujte zapojení a funkce a nastavte případné pomocné kontakty dle požadavku případně zkонтrolujte stávající nastavení.



Ruční ovládání musí být otočeno proti směru hodinových ručiček až do konce.
Tím dojde u ventilů Siemens typu VVF.. a VXF.. k uzavření (zdvih = 0 %).

Provoz

Automatický provoz

Při automatickém provozu, musí být páka ručního ovládání [2] zaklapnutá do otvoru. Pokud není, otočte páku proti směru hodinových ručiček, dokud z otvoru ukazatele [3] nezmizí celá stupnice [4].

Ruční ovládání

Při manuálním provozu, vyklopte páku [2], aby otvor s ukazatelem [3] byl odkrytý. Při otáčení páky s víkem ručního ovládání [1], se v otvoru ukazatele objeví stupnice zobrazující zdvih [4].

Zaklopená páka [2] na víku ručního ovládání [1]	Otvor ukazatele se skrytou stupnicí
Vyklopená páka; otvor ukazatele [3]	Otvor ukazatele se stupnicí [4] a zobrazením zdvihu v mm

Údržba

Pohony jsou bezúdržbové.

Při servisu regulačního zařízení:

	⚠️ VÝSTRAHA Nebezpečí popálení od horké konzoly pohonu V topných rozvodech, konzoly pohonů se mohou při provozu ohřát od ventilů. Teplota na povrchu konzoly pohonu může dosáhnout 100 °C. Před provedením servisní činnosti na pohonu: <ul style="list-style-type: none"> ● Vypněte čerpadlo a odpojte napájení. ● Uzavřete hlavní uzavírací ventil v systému. ● Upusťte tlak v potrubí a nechte zcela vychladnout.
--	---

	⚠️ VÝSTRAHA Nebezpečí poranění <ul style="list-style-type: none"> ● Pokud je to nutné, tak odpojte vodiče ze svorek. ● Před opětovným provozováním ventilu musí být pohon správně nainstalován.
--	---



Doporučení SKB6..:

Po údržbě provedte kalibraci.

Oprava:

Viz. Náhradní díly [→ 12]12



⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí poranění od rozbité skříně nebo krytu

Demontáž pohonu s poškozenou skříní z ventilu, může uvolnit silně předpjatou vratnou pružinu, což může způsobit vymrštění dílů a zranění osob.

- NIKDY nedemontujte pohon z ventilu.
- Demontujte kombinaci ventilu a pohonu jako celek.
- Demontáž může provést jen kvalifikovaná osoba.
- Zašlete zařízení spolu s protokolem o závadě místnímu zastoupení Siemens na analýzu a likvidaci.
- Namontujte řádně nové zařízení (ventil s pohonom).

Likvidace



⚠️ VÝSTRAHA

Předpjatá vratná pružina

Při rozebírání pohonu, může dojít k uvolnění silně předpjaté vratné pružiny a způsobit vymrštění dílů do okolí a zranění osob.

- Nerozebírejte tělo pohonu.



Výrobek je z hlediska likvidace považován za elektronické zařízení dle příslušné evropské směrnice a nesmí být likvidován s domácím odpadem.

- Odevzdejte na, k tomu určených, sběrných místech.
- Dodržujte všechny místní a aktuálně platné zákony a nařízení.

Záruka

Příslušné technické údaje jsou platné pouze při použití s výrobky Siemens v tabulce "Kombinace přístrojů". Při použití produktů jiných výrobců je jakákoli záruka poskytovaná společností Siemens neplatná.

Technické údaje

Napájení	
Provozní napětí	
SKB32..	AC 230 V ± 15 %
	SKB82..
	SKB6..
	AC 24 V ± 20 % (SELV/PELV)
SKB62/MO	
Frekvence	
50 / 60 Hz	
Maximální spotřeba při 50 Hz	
SKB32.50, SKB32.50/F SKB32.51, SKB32.51/F SKB82.50, SKB82.50U SKB82.51, SKB82.51U SKB60.. SKB62..	10 VA / 8 W
	16 VA / 12 W
	8 VA / 7 W
	12 VA / 9 W
	10 VA / 8 W
	14 VA / 10 W
Jištění přívodního vedení	
SKB32..	Min. 0,5 A, pomalá
	Max. 6 A pomalá
	SKB82..
SKB6..	Min. 1 A, pomalá
	Max. 10 A pomalá

Provozní údaje			
Doba přestavení při 50 Hz 1)			
SKB32.5..	otevírání/zavírání	120 s	
	otevírání/zavírání	120 s	
	Otevírání	120 s	
	Zavírání	10 s	
Doba běhu zpětné pružiny 1)		10 s	
Přestavná síla		2800 N	
Jmenovitý zdvih		20 mm	
Přípustná teplota média (ventil připojen)		-25...220 °C	
		 < 0 °C: Vyžaduje použití ohřívání vřetene ASZ6.6	

Signální vstupy / Signální výstupy	
Řídící signál	
SKB32..	3bodový
	SKB82..
	DC 0...10 V
	DC 4...20 mA
SKB6..	0...1000 Ω
Řídící signál Y SK6..	
Vstupní impedance	DC 0...10 V
	DC 4...20 mA
Rozlišení signálu	
Hystereze	

Signální vstupy / Signální výstupy			
Vynucené řízení Z SK6..			
	Odpor	0...1000 Ω	
	Není-li svorka Z zapojena, má prioritu svorka Y	Bez funkce	
	svorka Z připojena na svorku G	Max. zdvih 100 %	
	svorka Z připojena na svorku G0	Min. zdvih 0 %	
	svorka Z připojena ke svorce M přes odpor 0...1000 □	zdvih je úměrný hodnotě odporu	
Zpětná vazba od polohy U SK6..			
	impedance zátěže	DC 0...9.8 V	> 10 kΩ
		DC 4...19,6 mA	< 500 Ω

Rozšířené funkce SKB60 2), SKB62UA			
Volba směru provozu			
	SKB60, SKB62UA	Přímý chod / Opačný chod	DC 0...10 V / DC 10...0 V
			DC 4...20 mA / DC 20...4 mA
			0...1000 Ω / 1000...0 Ω
Omezení zdvihu			
	SKB62UA	Rozsah spodní krajní polohy	0...45 % nastavitelný
		Rozsah horní krajní polohy	100...55% nastavitelný
Sekvenční řízení			
	SKB62UA	Svorka Y	
		Výchozí bod sekvence	0...15 V nastavitelný
		Pracovní rozsah sekvence	3...15 V nastavitelný
Přídavný signál			
	SKB62UA	svorka Z připojena k R	
		Protimrazová ochrana QAF21..	0...1000 Ω, doplněno k signálu Y
		Protimrazová ochrana QAF61..	DC 1,6 V, doplněno k signálu Y

Komunikace SKB62/MO			
Komunikační protokol			
		Modbus RTU	RS-485, neoddělený elektricky
		Počet uzlů	Max. 32
		Rozsah adres	1...248 / 255
		Tovární nastavení	255
		Přenosový formát	1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2
		Tovární nastavení	1-8-E-1
		Baudrate (kBaud)	Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2
		Tovární nastavení	Auto
		Ukončení sběrnice	120 Ω elektronicky spínatelné
		Tovární nastavení	Vypnuto

Elektrické připojení a připojovací kabel		
Průřez vodiče		0,5...2,5 mm ² , AWG 21...14 3)
Prostup pro kabel		4 x M20 (Ø 20,5 mm)
	SKB..U	S vylamovacími otvory pro standardní ½" průchodky (Ø 21,5 mm)
	SKB62/MO	Pevný připojovací kabel
	Délka kabelu	0,9 m
	Počet jader a průřez	5 x 0,75 mm ²

Stupeň a třída krytí		
Třída ochrany		dle EN 60730
	Automatický provoz	Typ 1AA / Typ 1AC / Modulační provoz
	Stupeň znečištění	2
Krytí skříně vzpřímené a naboku		IP 54 dle EN 60529

Prostředí		
Provoz		IEC 60721-3-3
	Klimatické podmínky	Třída 3K5
	Teplota okolí	-15...<55 °C
	Vlhkost (bez kondenzace)	5...95 % r.v.
Přeprava		IEC 60721-3-2
	Klimatické podmínky	Třída 2K3
	Teplota	-30...65 °C
	Vlhkost (bez kondenzace)	5...95 % r.v.
Skladování		IEC 60721-3-1
	Klimatické podmínky	Třída 1K3
	Teplota	-15...55 °C
	Vlhkost (bez kondenzace)	5...95 % r.v.

Směrnice a normy		
Výrobková norma		EN 60730-x
Elektromagnetická kompatibilita (použití)		Pro rezidenční, komerční a průmyslové prostředí
EU shoda (CE)		A5W00007751 ⁴⁾
RCM shoda		A5W00007895 ⁴⁾
EAC conformity		Eurasia conformity pro všechny SKB..
UL, cUL	AC 230 V	-
	AC 24 V	UL 873 http://ul.com/database

Životní prostředí		
Prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí CE1E4564enX1 (SKB3.., SKB8..) 4), CE1E4564enX2 (SKB6..) 4) a A6V101083254 (externí Modbus převodník) 4) obsahují posouzení vlivů výrobku na životním prostředí (směrnice RoHS, materiálové složení, balení, environmentální výhody, likvidace).		

Rozměry / hmotnost		
Rozměry	viz Rozměry [→ 30]30	
Hmotnost		
	SKB32.50, SKB32.50/F	9,15 kg
	SKB32.51, SKB32.51/F	9,20 kg
	SKB82.50	9,15 kg
	SKB82.50U	9,45 kg
	SKB82.51	9,20 kg
	SKB82.51U	9,50 kg
	SKB60 SKB62, SKB62/MO	9,20 kg
	Externí převodník Modbus	0,15 kg
	SKB62U SKB62UA	9,50 kg
	Mechanický měnič směru chodu ASK51	1,0 kg

Materiály	
Skříň	litý hliník
Objímka	
Skříň svorkovnice	plast
Ruční ovládání	


Příslušenství			
Pomocný spínač ASC1.6			
	SKB6..	parametry přepínače	AC 24 V, 10 mA....4 A odporový, 2 A induktivní
Dvojitý pomocný kontakt ASC9.3			
	SKB32.., SKB82..	parametry každého přepínače	AC 250 V, 6 A odporový, 2,5 A induktivní
Potenciometr ASZ7.3			
	SKB32.., SKB82..	rozsah odporu potenciometru při jmenovitém zdvihu	0...1000 Ω
Ohřívání vřetene ASZ6.6			
	Provozní napětí	AC 24 V ± 20 %	
	Spotřeba energie	40 VA / 30 W	
	Spouštěcí proud	Max. 8,5 A (Max. teplota 85 °C / 185 °F)	

- ¹⁾ Při pokojové teplotě (23 °C); nízká teplota okolí nebo vysoké Δp mohou tyto doby prodloužit
- ²⁾ Počínaje od výrobní verze ..L
- ³⁾ AWG = americká norma.
- ⁴⁾ Dokumentaci lze stáhnout na <http://www.siemens.com/bt/download>

Schéma zapojení


Vnitřní zapojení

SKB32..





Cm1	Koncový spínač
n	solenoidový ventil pro zpětnou pružinu
c1, c2	ASC9.3 dvojitý pomocný kontakt
a, b, c	ASZ7.3 potenciometr
Y1	Řídící signál „otevřít“
Y2	Řídící signál „zavřít“
21	funkce zpětné pružiny
N	Nulový vodič

SKB82..



Cm1	Koncový spínač
n	solenoidový ventil pro zpětnou pružinu
c1, c2	ASC9.3 dvojitý pomocný kontakt
a, b, c	ASZ7.3 potenciometr
Y1	Řídící signál „otevřít“
Y2	Řídící signál „zavřít“
21	funkce zpětné pružiny
G	Systémová fáze


SKB6..



U	Zobrazení polohy	REF	Referenční vodič (Modbus RTU)
Z	Vynucené řízení	+	Bus + (Modbus RTU)
Y	Řídící signál	-	Bus - (Modbus RTU)
M	Systémová nula		
		G0	Provozní napětí AC 24 V: Systémová nula (SN)
		G	Provozní napětí AC 24 V: Systémová fáze (SP) Bez napětí uvolní zpětnou pružinu

Připojovací svorkovnice

SKB6..

	AC 24 V	DC 0...10 V 4...20 mA 0...1000 Ω
	Systémová nula (SN) Systémová fáze (SP) Řídící signál DC 0...10 (30) V nebo DC 4...20 mA Systémová nula (= G0) Zobrazení polohy DC 0...10 V nebo DC 4...20 mA Vynucené řízení (Funkce [→ 8])8	
G0	Systémová nula (SN)	
G	Systémová fáze (SP)	
Y	Řídící signál DC 0...10 (30) V nebo DC 4...20 mA	
M	Systémová nula (= G0)	
U	Zobrazení polohy DC 0...10 V nebo DC 4...20 mA	
Z	Vynucené řízení (Funkce [→ 8])8	

SKB62/MO

	AC 24 V	Modbus RTU připojovací kabel
	Systémová nula (SN) Systémová fáze (SP) Referenční vodič (Modbus RTU) Bus + (Modbus RTU) Bus - (Modbus RTU)	Černý Červená Fialový šedý růžový
G0	Systémová nula (SN)	Černý
G	Systémová fáze (SP)	Červená
REF	Referenční vodič (Modbus RTU)	Fialový
+	Bus + (Modbus RTU)	šedý
-	Bus - (Modbus RTU)	růžový

Pomocný spínač ASC1.6






Schéma zapojení

SKB32..





F1	jistící prvek (např. omezovač teploty)			Y1	Řídící signál „otevřít“	
N1, N2	Regulátor	L	Fáze		Y2	Řídící signál „zavřít“
Y1, Y2	Pohony	N	Nulový vodič		21	funkce zpětné pružiny

SKB82..




F1	Jistící prvek (např. omezovač teploty)			(Y1), (Y2)	Svorky regulátoru
		SP	Systémový potenciál AC 24 V	Y1	Řídící signál „otevřít“
N1, N2	Regulátor	SN	Systémová nula	Y2	Řídící signál „zavřít“
Y1, Y2	Pohony			21	funkce zpětné pružiny

SKB6..



Y1	Pohon	F3	Ochrana přehřátí
N1	Regulátor	F4	monitor mrazové ochrany s výstupním signálem 0...1000 Ω, např. QAF21.. nebo QAF61.. (pouze SKB62UA) *)
F1	jistící prvek (např. omezovač teploty)	G (SP)	Systémový potenciál AC 24 V
F2	Termostat mrazové ochrany	G0 (SN)	Systémová nula
	Svorky: 1-2 nebezpečí zámrazy / čidlo je rozepnuté (termostat spíná při mrazu)		
	1-3 Normální provoz		


*) Pouze SKB62UA: jen při sekvenčním řízení a příslušném nastavení přepínače, viz. Elektronika [→ 5], Funkce [→ 6]56



A	Pohon
N1	Regulátor
G	Systémová fáze
G0	Systémová nula
REF	Referenční vodič (Modbus RTU)
+	Bus + (Modbus RTU)
-	Bus - (Modbus RTU)

	POZNÁMKA
	Použití jistícího prvku F1 Při použití bezpečnostního prvku F1 je třeba při zapojení zajistit, aby nemohlo dojít k poruchám izolace, které by mohly neutralizovat funkci omezovače teploty (platí pro typy 230 V i 24 V). <ul style="list-style-type: none"> • Při SN uzemnění (např. PELV) je třeba splnit za všech okolností výše uvedenou poznámku.


Pohon



Rozměry v mm

*	Výška pohonu včetně mechanického měniče směru pohybu ASK51 = 432 mm
**	SKB..U: s vylamovacími otvory pro standardní 1/2" průchodky (\varnothing 21.5 mm)
►	> 100 mm, minimální vzdálenost od stropu nebo zdi pro montáž
►►	> 200 mm, připojení, provoz, údržbu apod.


Mechanický měnič směru chodu ASK51



Rozměry v mm

*	Maximální zdvih = 20 mm
---	-------------------------

Externí převodník Modbus



Rozměry v mm

X 250 mm

Čísla revizí dokumentace

Typ	Platné od revize č.	Typ	Platné od revize č.
SKB32.50	..D	SKB62	..G
SKB32.50/F	..D	SKB62/F	..G
SKB32.51	..D	SKB62U	..G
SKB32.51/F	..D	SKB60	..G
SKB82.50	..D	SKB62UA	..G
SKB82.50U	..D	SKB62/MO	..H
SKB82.51	..D		
SKB82.51U	..D		

Vydal
Siemens s.r.o.
Smart Infrastructure
BP
Siemensova 1
Praha 13
Tel. +420 724 219 555
www.siemens.cz/HVAC

© Siemens Switzerland Ltd, 1998 - 2023
Parametry a dostupnost se mohou měnit bez předchozího upozornění.